

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации,  
начальник управления сельского  
хозяйства и земельной реформы  
администрации Ардатовского  
муниципального района  
Нижегородской области



В.И.Кудряшов

26 ноября 2018 года

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта инфраструктуры (ОИ)  
№ 2/4**

**1. Общие сведения об объекте**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Образование

1.2. Адрес объекта Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д.1/02

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 868,5 кв.м

- 1 этаж – 549,2 кв.м, 2 этаж – 526,9 кв.м., веранда 1 – 33,6 кв.м., веранда 2 – 31,6 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (есть); 12696,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971 г, последнего капитального ремонта 2018

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» (МБДОУ «Детский сад № 3»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д.1/02

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.28.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 128 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

не имеется

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки 2000 м

3.2.2 время движения (пешком) 40 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровности тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Находятся в собственности муниципалитета

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДУ

#### Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Находятся в собственности муниципалитета
8	<b>Все зоны и участки</b>	Находятся в собственности муниципалитета, капитальный ремонт, текущий ремонт, не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: с 26 ноября 2018 года по мере финансирования провести ремонтно-строительные работы по обустройству объекта средствами адаптации в результате капитального ремонта или реконструкции

в рамках исполнения Акта обследования от 26.11.2018 г. № 9

*указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование Комиссии «Межведомственная комиссия по обследованию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории Ардатовского муниципального района»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области (*наименование сайта, портала*)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» марта 2013 г.
2. Акта обследования объекта: № 9 от «26» ноября 2018 г.
3. Решения Комиссии протокол № 8 от «26» ноября 2018г.



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы администрации,  
начальник управления сельского  
хозяйства и земельной реформы  
администрации Ардатовского  
муниципального района  
Нижегородской области



В.И.Кудряшов

26 ноября 2018 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ  
(к паспорту доступности ОИ)  
№ 9**

р.п.Ардатов

« 26 » ноября 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образование  
1.2. Адрес объекта Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д.1/02  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа 868,5 кв.м  
- 1 этаж – 549,2 кв.м, 2 этаж – 526,9 кв.м., веранда 1 – 33,6 кв.м., веранда 2 – 31,6 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (есть); 12696,0 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1971 г, последнего капитального ремонта 2018  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» (МБДОУ «Детский сад № 3»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д.1/02

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

не имеется,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2000 м

3.2.2 время движения (пешком) 40 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: неровности дорожного покрытия

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,4,5,6,7, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		11,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		11,17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		13,14,15, 16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		1,2,3,4,8,9, 10,12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Находятся в собственности муниципалитета		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Не нуждается

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Находятся в собственности муниципалитета
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Находятся в собственности муниципалитета, капитальный ремонт, текущий ремонт, не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 26 ноября 2018 года по мере финансирования провести ремонтно-строительные работы по обустройству объекта средствами адаптации в результате капитального ремонта или реконструкции

в рамках исполнения Акта обследования от 26.11.2018 г. № 9

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: Межведомственная комиссия по обследованию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории Ардатовского муниципального района

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области на сайте «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                    | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                    | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта           | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения          | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте    | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 17 л.

Поэтажные планы на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Пути движения к объекту находятся в собственности муниципалитета

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации, начальник управления сельского хозяйства и земельной реформы администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области


В.И.Кудряшов

(подпись)



Члены рабочей группы:

Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области С.В.Ерофеева



Документовед отдела по вопросам культуры, спорта и молодежи администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области В.Е.Кузнецова



(подпись)

Специалист I категории ГКУ НО «УСЗН Ардатовского района» И.В.Бибнева




(подпись)

Заместитель директора ГБУ «КЦСОН Ардатовского района» Л.Е.Самсонова



(подпись)

Главный специалист отдела строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области Т.Е.Симоненко



(подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель районной организации инвалидов Е.В.Кривицин



(подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 3» П.С.Можаева



(подпись)

Управленческое решение согласовано « 26 » ноября 2018 г. (протокол № 8 )

Межведомственной комиссией по обследованию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории Ардатовского муниципального района

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 9 от « 26» ноября 2018 г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»  
607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д.1/02

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	1.Отсутствует система средств информации об объекте на входе и по всему пути движения	К,С,Г, О,У	п.5.1.1, 5.1.3 СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1,2	1. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка.	С	п.5.1.10 СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			1.Отсутствует система средств информации об объекте на входе и по всему пути движения 2. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка.	К,С,Г, О,У	СП 59.13330.2016 п.5.1.1, п. 5.1.3 п.5.1.10	Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ		1,2	Капитальный ремонт



\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: провести капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д.1/02

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	1. На проступях краевых ступеней должны быть нанесены одна или несколько контрастных полос шириной 0,08-0,1 м. 2. Перед лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. 3. Высота подступенка должна быть от 0,12 до 0,15 м, ширина проступей – от 0,35 до 0,40 м.	С,О	СП 59.13330.2016 п.5.1.12	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		5,6,7	1. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. 2. Поверхность пандуса должна быть выделена цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.	О  С	СП 59.13330.2016 п.5.1.15  п.5.1.16	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3,4	1. Отсутствует водоотвод у навеса.	К,О,С,Г	СП 59.13330.2016 п.6.1.4	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		4, 10	1. Высота порога превышает 0,014 м. 2. На прозрачных	К	СП 59.13330.2016 п.6.1.5	Текущий ремонт

					полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м. Расположение маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9- 1,0м и 1,3-1,4м.	С	п.6.1.6	
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	3,4,5 ,6,7, 10	1. На проступях краевых ступеней должны быть нанесены одна или несколько контрастных полос шириной 0,08-0,1м. 2. Перед лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно- контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. 3. Высота подступенка должна быть от 0,12 до 0,15м, ширина проступей – от 0,35 до 0,40м. 4. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05м. 5. Поверхность пандуса должна быть выделена цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 6. Отсутствует водоотвод у навеса 7. Высота порога превышает 0,014м. 8. На прозрачных	К,О,С,Г	СП 59.13330.2016 п.5.1.12 п.5.1.15 п.5.1.16 п.6.1.4 п.6.1.5 п.6.1.6	Теку- щий ремонт	



					полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м. Расположение маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9- 1,0м и 1,3-1,4м.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		3,4,5,6,7 10	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: текущий ремонт входа в здание

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 9 от «26» ноября 2018 г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д.1/02

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Замечаний нет			Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		11,12	Замечаний нет			Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			1. Высота порога дверного проема превышает 0,014м 2. Ширина дверных проемов должна быть от 0,9м до 1,2м.	К	СП 59.13330.2 016 п.6.2.4 п.6.2.21	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			1. Высота порога дверного проема превышает 0,014м. 2. Ширина дверных проемов должна быть от 0,9м до 1,2м.	К	СП 59.13330.2 016 п.6.2.4 п.6.2.21	Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		11,12	Капитальный ремонт, не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: провести капитальный ремонт пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»  
607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д.1/02.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		11,17	Замечаний нет			Не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	есть		11,17	Замечаний нет			Не нуждается

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		11,17	Не нуждается

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
- \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

• Комментарий к заключению: Замечаний нет



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 9 от «26» ноября 2018 г.

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д.1/02,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		14, 15, 13, 16	1. Доступная кабина должна иметь размеры: ширина – 1,65м, глубина- 2,2м. 2. Должно быть свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4м. 3. Следует предусмотреть один откидной опорный поручень.	К	СП 59.13330.2016 п.6.3.3	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть		13, 16				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		13, 14, 15, 16	1. Доступная кабина должна иметь размеры: ширина – 1,65м, глубина- 2,2м. 2. Должно быть свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4м. 3. Следует предусмотреть один откидной опорный поручень.	К	СП 59.13330.2016 п.6.3.3	Капитальный ремонт

### І Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		13,14,15,16	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: провести капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений

## I Результаты обследования:

## 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

607130 Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д.1/02.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		1,2, 12	1.Отсутствует система средств информации об объекте на входе и по всему пути движения	К,С,Г,О,У	п.5.1.1, 5.1.3 СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	есть		8,9	1.Отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2016 п.6.5.5	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		3,4, 10	1. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка. 2. Перед лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. 3. На проступях краевых ступеней должны быть нанесены одна или несколько контрастных полос шириной 0,08-0,1м. 4. На прозрачных	С	СП 59.13330.2016 п.6.2.3 п.6.2.8 п.5.1.10 п.5.1.12 п.5.1.16 п.6.1.6	Капитальный ремонт



				<p>полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.</p> <p>5. Поверхность пандуса должна быть выделена цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.</p>			
ОБЩИЕ требования к зоне	есть		1,2,3,4,8,9,10,12	<p>1. Отсутствует система средств информации об объекте на входе и по всему пути движения</p> <p>2. Отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>3. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка.</p> <p>4. Перед лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края</p>	К,О,С,Г,У	<p>СП 59.13330.2016</p> <p>п.6.2.3</p> <p>п.6.2.8</p> <p>п.5.1.10</p> <p>п.5.1,12</p> <p>п.5.1.16</p> <p>п.6.1.6</p> <p>п.5.1.1</p> <p>п.5.1.3</p> <p>п.6.5.5</p>	Капитальный ремонт

				<p>проступи верхней и нижней ступени.</p> <p>5. На проступях краевых ступеней должны быть нанесены одна или несколько контрастных полос шириной 0,08-0,1м.</p> <p>6. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м. Расположение маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0м и 1,3-1,4м.</p> <p>7. Поверхность пандуса должна быть выделена цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		1,2,3,4,8,9 10,12	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: провести капитальный ремонт системы информации на объекте